»TABLETA ELECTRONICA MARCA STANLEY MOD.IQ CONTROLLER (314321).

Nueva tarjeta Stanley | Stanley IQ Controller

- El funcionamiento de la tarjeta (al menos en esta versión de Firmware: 1053) requiere la nueva versión de Encoder (**High Precision**, carcaza blanca). Esta opción no es modificable, aún cuando el Manual sugiere que en la carga del ***FIS*** el parámetro puede cambiarse a **Low Precision**
- El colocar el Encoder de versión anterior (carcaza negra), produce la falla **b2 y b3**. Dicha falla no se expresa en el manual; sin embargo la falla **b1** (Error de Encoder) hace suponer que **b2 y b3** es un error asociado a **b1**.

Funcionamiento con dos motores

- Para el funcionamiento de la tarjeta con 2 motores es necesario que cada motor tenga su Encoder, y estos a su vez, estén conectados a la tarjeta.
- El motor primario (**MOTOR 1)** debe contar con su Encoder conectado a la tarjeta y puesto en el motor en todo momento. De lo contrario, se genera el error **b2/b3**.
- El motor secundario puede tener tanto el Encoder de **Baja precisión** como el de **Alta Precisión.**
- Después de haber cargado el ***FIS*** (cada motor con su Encoder conectado a la tarjeta y puesto al motor) y se haya puesto en funcionamiento el sistema sin ninguna anormalidad, se puede desconectar y retirar el Encoder del **MOTOR 2** (secundario); así mismo, se puede dejar trabajando la puerta con un Encoder (de **Alta Precisión** colocado en el **MOTOR 1**).
- Para los mantenimientos o visitas donde se encuentra esta nueva tarjeta, se sugiere que se lleven 2 Encoder's de **Alta precisión** como medida preventiva.